


sa66kV1号母線PD操作箱_DPとヒーター比較

水色はヒーター 100
を設置した電気
BOX内の湿度で
す。85%~
90%近くの湿度

ヒーターの使用に
85%が多くオー
スベックになって
おります。



赤色は結露防止器付きの
電気BOX内の湿度であり
60%前後で安定している。

- ◆ 結露防止器
温度
- 結露防止器
湿度
- ◆ ヒーター
温度
- ◆ ヒーター
湿度

ヒーター使用のBOXでは頻りに90%
を記録し錆や電子機器の変色、絶縁不
良、ショートの原因になります。

ヒーターでは根本的な問題の解決には
なりません。