


66kV1号BPD赤相 ヒータ取付け状況




66kV1号BPD外観
(左から白相、赤相、青相)



赤相結露防止器なしの状態



赤相内の部温・湿度測定状況
(□が温・湿度計)



赤相ヒータ外観
○KSW「切」位置が湿度センサによる自動運転
○200[V]、30[W]、70[%]自動運転(74%で入、66%で切)